



Armoiries de Montesquieu
côté sud , restaurées en 2009

Armoire eucharistique côté
ouest à restaurer en 2018

Élément d'armoiries ...à déga-
ger sous le badigeon en 2018



Restaurations d'un patrimoine d'exception .

Un investissement qui ne peut être réalisé sans votre soutien.

Demande de DON ...en 2018

SIGM met en place une souscription sous l'égide de

la Fondation du patrimoine, habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

(réduction d'impôt de 66% dans les cas les plus fréquents ...en septembre 2019).

Chèque au nom de : Fondation du patrimoine-souscription Saint-Morillon

aux bons soins de SIGM, en mairie de Saint-Morillon , ou en mairie de la Brède .

Contact : 06 56 75 20 43 et 05 56 20 26 89

A quelques kilomètres de Bordeaux, on trouve un château entouré de douves où paressent des carpes centenaires, et un parc magnifique : c'est là que naît Charles Louis de Secondat, c'est là que naît « l'Esprit des Lois », autrement dit c'est dans ce château de La Brède que **MONTESQUIEU** voit le jour.

Au cœur de ce pays brédois, se trouve le village de Saint-Morillon. Montesquieu, baron de La Brède ayant hérité d'une partie par sa mère rachète la rive droite du Gât-Mort réalisant ainsi l'unité du village sous sa juridiction.

Sur cette rive droite, avait été édifiée au XIIème siècle l'église dédiée à saint Maurille.

Inscrite en totalité à l'ISMH en 2008, elle nous offre l'opportunité d'une restauration capitale puisqu'il s'agit des armoiries de Montesquieu, reste de litre, sur le mur intérieur ouest, peinture murale actuellement recouverte d'un épais badigeon.

Il existe peu de bustes et de médailles à l'effigie de Montesquieu, par contre cette peinture murale unique et exceptionnelle évoquant le grand homme serait ainsi offerte à tous les visiteurs sur la

Route de Montesquieu® www.si-graves-montesquieu.fr

LIRE au VERSO




Eglise Saint-Maurille

(inscrite en totalité à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques ,
mobilier y compris, avec certains éléments mobiliers et l'abside classés)

ETAT des LIEUX actuel murs sud et ouest :

Importantes dégradations dues à l'humidité, nécessité de travaux conservatoires d'urgence et restauration d'un patrimoine d'exception :

armoiries de Montesquieu et armoire eucharistique



LIRE au verso la SOUSCRIPTION